



平成19年11月12日

各位

会社名 ニチアス株式会社  
 代表者 取締役社長 川島 吉一  
 コード番号 5393 東証 第一部  
 本社所在地 東京都港区芝大門一丁目1番26号  
 問合せ先 取締役常務執行役員  
 管理本部長 高木 慶一  
 TEL (広報チーム) (03)3433-7244  
 URL (<http://www.nichias.co.jp>)

準耐火構造の軒裏（30分）の認定取り消しと新規認定取得について

既に報告しておりますとおり、平成19年10月30日付けで国土交通省より取り消しの対象となっていなかった準耐火構造の軒裏の認定4件のうち、1件（QF030RS-0010）は平成19年11月9日付で認定取り消しとなりましたが、残り3件のうちの1件（QF030RS-0025、板厚10mm以上）については、本日付で認定取り消しになると同時に、同一構造方法で、板厚を11mm以上に変更した新たな認定（QF030RS-0097）を取得いたしました。

今回の旧認定の対象物件につきましては、納入先様の仕様書および当社の出荷記録から、板厚11mm以上のもののみが使用されていますので、この新認定をそのまま適用できることとなります。

お客様ならびに関連する皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。

なお、認定取り消しと新規取得の認定内容については下記のとおりです。

記

1. 平成19年11月12日付けの認定取り消しと新規取得認定内容について

平成19年11月12日付けで、準耐火構造の軒裏（30分）QF030RS-0025（板厚10mm以上）が取り消しとなり、同時に同一構造方法で、板厚が11mm以上のものについて、新たな認定を取得いたしました。

■取り消しとなった認定の構造方法

| 構造方法の名称                        | 認定番号         | 認定構造       | 認定取り消し年月日         |
|--------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| 化粧有孔パルプ混入セメントけい酸カルシウム板張／木製下地軒裏 | QF030RS-0025 | 板厚 10mm 以上 | 平成 19 年 11 月 12 日 |

■新規取得認定の構造方法

| 構造方法の名称                        | 認定番号         | 認定構造                            | 認定取得年月日           |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
| 化粧有孔パルプ混入セメントけい酸カルシウム板張／木製下地軒裏 | QF030RS-0097 | QF030RS-0025 と同一構造で板厚のみ 11mm 以上 | 平成 19 年 11 月 12 日 |

## 2. 旧認定の対象物件について

弊社が把握している家屋棟数は44,998棟です。なお、今回の旧認定の対象物件につきましては、納入先様の仕様書および当社の出荷記録から、板厚11mm以上のもののみが使用されており、この新認定をそのまま適用できることとなります。

以上