

過去に販売したアスベスト含有製品

◇接着剤・マステック等

- 本リストをご覧になる場合、下記事項についてご留意願います。
 ◆本リストの掲載対象品目については2008年3月31日現在確認済みの過去に製造・販売されたアスベスト含有製品のみを掲載しております。
 ◆自社工場での青石綿製品の製造は、1971年(昭和46年)に中止しております。
 なお、青石綿紡織品等購入品の場合は、1974年(昭和49年)に販売を中止しております。
 ただし、製造・販売を中止したこれら製品でも、流通上での在庫等が想定され、製造・販売中止以後でも、販売・使用された可能性があります。
 ◆アスベスト含有率はあくまで標準品に於ける配合比率です。
 ◆TOMBO No.(T/#)の欄中で、○-○-○の番号のものはフオスター製品番号(F/#)になります。

区分	TOMBO No.(T/#)	製品 製品名	石綿含有率	石綿の種類					
				クリソタイル(白)	アモサイト(茶)	クロソライト(青)	トルモライト	アンソライト	アケチライト
接着材・マステック材	9800-BF、BF-I、N※1	インシュレーションアドヘシブ	5~10	○	-	-	-	-	-
	9818 ※2	サーモン	1~5	○	-	-	-	-	-
	9825 ※3	マリノボト K-1	1~5	○	-	-	-	-	-
	9845ST ※4	エラストボト ST	1~5	○	-	-	-	-	-
	9850 ※5	テープシーラー-A-1	1~5	○	-	-	-	-	-
	-	ビチュラーコート、ビチュラーコートS※6	5~10	○	-	-	-	-	-
	-	リボント A ※7	5~10	○	-	-	-	-	-
	-	FA接着剤 ※8	1未満	○	-	-	-	-	-
	-	FM接着剤、FM接着剤SUS用※9	1未満	○	-	-	-	-	-
	区分	Foster No.(F/#)	製品 製品名	石綿含有率	石綿の種類				
フオスター製品	30-30	ファイアレスステイナイトシーラー	1~5	○	-	-	-	-	-
	30-35	タフトコートニング	5~10	○	-	-	-	-	-
	30-36 ※10	シールファスティング	1~5	○	-	-	-	-	-
	30-43	ヒートシールドシーラー	5~10	○	-	-	-	-	-
	30-45 ※11	フォームシールドシーラント	1~5	○	-	-	-	-	-
	30-56	タフトコートニング	5~10	○	-	-	-	-	-
	31-17	シールファスティング(ウォーターカー)	1未満	○	-	-	-	-	-
	31-31 ※12	インサレーションコング	1~5	○	-	-	-	-	-
	35-00 ※13	シールファスG.P.Mマステック(白)	1~5	○	-	-	-	-	-
	35-01 ※14	シールファスG.P.Mマステック(アルミニウムグレー)	1~5	○	-	-	-	-	-
	35-02 ※14	シールファスG.P.Mマステック(ブラック)	1~5	○	-	-	-	-	-
	35-03	シールファスG.P.Mマステック(アルミニウム)	1~5	○	-	-	-	-	-
	35-50	シールファスG.P.Mマステック(白)	1~5	○	-	-	-	-	-
	38-00	アガファスマステック(白)	1~5	○	-	-	-	-	-
	41-97 ※15	シールファスマステック(グリーングレー)	1~5	○	-	-	-	-	-
	41-99 ※16	シールファスマステック(白)	1~5	○	-	-	-	-	-
	60-11	モラーマステック(アルミニウムグレー)	5~10	○	-	-	-	-	-
	60-24	コックアイト マステック	5~10	○	-	-	-	-	-
	60-25 ※17	C.Iマステック	5~10	○	-	-	-	-	-
	60-26	C.Iマステック	5~10	○	-	-	-	-	-
	60-29	モラーマステック(グレー)	1~5	○	-	-	-	-	-
	60-30	ファイアレスステイ マステック	1~5	○	-	-	-	-	-
	60-30N ※18	ファイアレスステイ マステック	1~5	○	-	-	-	-	-
	60-35	ファイアレスステイアルミニウムマステック	1~5	○	-	-	-	-	-
	60-36	モラーマステック(白)	1~5	○	-	-	-	-	-
	60-38 ※19	モラーマステック(白)	5~10	○	-	-	-	-	-
	60-39 ※20	モラーマステック(グレー)	5~10	○	-	-	-	-	-
	60-44 ※21	スタックファス(スプレー)	5~10	○	-	-	-	-	-
	60-44W ※22	スタックファスW(スプレー)	5~10	○	-	-	-	-	-
	60-45 ※23	スタックファス	5~10	○	-	-	-	-	-
	60-45W ※24	スタックファスW	5~10	○	-	-	-	-	-
	60-46	バクリット スタックファスマステック	5~10	○	-	-	-	-	-
	60-60	ファイアレスステイマステックULグレード	1~5	○	-	-	-	-	-
	60-65	ファイアレスステイアルミニウムマステックULグレード	5~10	○	-	-	-	-	-
	60-75 ※25	ファイアレスステイアルミニウムマステック	10~15	○	-	-	-	-	-
	60-80	セフティ-H.Iマステック	1~5	○	○	-	-	-	-
	60-80N ※26	セフティ-H.Iマステック	1~5	○	○	-	-	-	-
	65-05 ※27	ファイアレスステイ C.Iマステック	5~10	○	-	-	-	-	-
	65-06	ファイアレスステイ C.Iマステック	5~10	○	-	-	-	-	-
	65-07 ※28	セフティ-C.Iマステック	5~10	○	-	-	-	-	-
	65-08	セフティ-C.Iマステック	5~10	○	-	-	-	-	-
	81-02	フラックスボトアドヘシブ	10~15	○	-	-	-	-	-
	81-27 ※29	ファイラスタドヘシブ	1~5	○	-	-	-	-	-
	81-33	ファイアレスステイアドヘシブ	1~5	○	-	-	-	-	-
	81-36	C.C.アドヘシブ	1~5	○	-	-	-	-	-
81-42W	ラファスタドヘシブW	5~10	○	-	-	-	-	-	
81-93 ※30	ファイラスタドヘシブ	1~5	○	-	-	-	-	-	
82-64 ※31	アドヘシブ	10~15	○	-	-	-	-	-	
90-07 ※32	H.Iマステック	1~5	○	○	-	-	-	-	
95-10	フラッシュング コンパウンド	5~10	○	-	-	-	-	-	
95-55	F-Rアルミニウムシリケート	5~10	○	-	-	-	-	-	

◇注意事項

- ※1: TOMBO No.9800-BFは、1981年(昭和56年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※2: TOMBO No.9818は、1976年(昭和51年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※3: TOMBO No.9825は、1979年(昭和54年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※4: TOMBO No.9845STは、1987年(昭和62年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※5: TOMBO No.9850は、1978年(昭和53年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※6: ビチュラーコート、ビチュラーコートSは、1988年(昭和63年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※7: リボント Aは、1983年(昭和58年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※8: FA接着剤は、1980年(昭和55年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※9: FM接着剤、FM接着剤SUS用は、1980年(昭和55年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※10: Foster No.30-36は、1987年(昭和62年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※11: Foster No.30-45は、1987年(昭和62年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※12: Foster No.31-31は、1987年(昭和62年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※13: Foster No.35-00は、1987年(昭和62年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※14: Foster No.35-01は、1987年(昭和62年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※15: Foster No.41-97は、1988年(昭和63年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※16: Foster No.41-99は、1988年(昭和63年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※17: Foster No.60-25は、1987年(昭和62年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※18: Foster No.60-30Nは、1987年(昭和62年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※19: Foster No.60-38は、1984年(昭和59年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※20: Foster No.60-39は、1984年(昭和59年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※21: Foster No.60-44は、1988年(昭和63年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※22: Foster No.60-44Wは、1988年(昭和63年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※23: Foster No.60-45は、1988年(昭和63年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※24: Foster No.60-45Wは、1988年(昭和63年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※25: Foster No.60-75は、1984年(昭和59年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※26: Foster No.60-80Nは、1988年(昭和63年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※27: Foster No.65-05は、1987年(昭和62年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※28: Foster No.65-07は、1988年(昭和63年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※29: Foster No.81-27は、1984年(昭和59年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※30: Foster No.81-93は、1984年(昭和59年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※31: Foster No.82-64は、1988年(昭和63年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。
 ※32: Foster No.90-07は、1987年(昭和62年)まで石綿含有製品として製造されており、以降無石綿製品を製造しています。