



平成19年11月19日

各位

会社名 ニチアス株式会社  
 代表者 取締役社長 川島 吉一  
 コード番号 5393 (東証 第一部)  
 本社所在地 東京都港区芝大門一丁目1番26号  
 問合せ先 取締役常務執行役員  
 管理本部長 高木 慶一  
 TEL (広報チーム) 03-3433-7244  
 (URL) (<http://www.nichias.co.jp>)

準耐火構造の軒裏 (30分) の認定取り消しについて

既に報告しておりますとおり、平成19年10月30日付けで国土交通省より取り消しの対象となっていないなかった準耐火構造の軒裏の認定4件のうち、2件(QF030RS-0010、QF030RS-0025)は平成19年11月9日、12日付けで認定取り消しとなりましたが、残り2件の(QF030RS-0037、板厚10mm以上およびQF030RS-0039、板厚10mm以上)について平成19年11月17日および18日に性能評価機関による試験の結果、性能が不十分であったとの評価を受け、本日付けで認定取り消しになりました。

お客様ならびに関連する皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。

なお、今回再受験して認定取消となった化粧繊維混入けい酸カルシウム板の厚さ10mm品については過去を含め一切製造しておりません。これに関係する対象物件は納入先様の仕様書および当社の出荷記録から、板厚11mm以上のもののみ使用されていますので、早急に準耐火評価試験を行い、新たに準耐火構造認定を取得し、対応策を協議していく予定です。その結果につきましては、準耐火評価が確定次第改めてご報告いたします。

記

1. 平成19年11月19日付けの認定取り消し内容について

平成19年11月19日付けで、準耐火構造の軒裏(30分) QF030RS-0037(板厚10mm以上) および QF030RS-0039(板厚10mm以上) の取り消しとなりました。

■取り消しとなった認定の構造方法

構造方法の名称	認定番号	認定構造	認定取り消し年月日
塗装溶融アルミニウム鋼板製 通気見切り金物+化粧繊維混 入けい酸カルシウム板張/木 製下地軒裏	QF030RS-0037	板厚 10mm 以上	平成 19 年 11 月 19 日
化粧有孔繊維混入けい酸カル シウム板張/木製下地軒裏	QF030RS-0039	板厚 10mm 以上	平成 19 年 11 月 19 日

2. 今回取り消された認定の対象物件について

弊社が把握している家屋棟数は約 3,000 棟です。なお、今回再受験して認定取消しとなった化粧繊維混入けい酸カルシウム板の厚さ 10mm 品については過去を含め一切製造しておりません。これに関する対象物件は納入先様の仕様書および当社の出荷記録から、板厚 11mm 以上のもののみ使用されていますので、早急に準耐火評価試験を行い、新たに準耐火構造認定を取得し、対応策を協議していく予定です。

3. 発生する費用について

新認定取得の対応策は納入各社と協議中ですが、この費用はすでに発表いたしました 300 億円範囲内に収まる見込みです。

以 上